








8139









8139 N


NR	ELEMENT	8139 N
E1		1
E2		1
E3		1
E4		1



8139 N

Nr	Element			Σ
1		-	S6x60	2
2		-	W6x60	1
21		DIN 125	8x16	1
77		-	K3_d30_A89 _G	1
213		-	Z_NA_1	1
214		-	Z_NA_2	1



8139 N



8139 N


ENG: „Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.”

PL: "Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu."




1




8139 N



B25 0,35m³




min. 48H





2

8139 N



INST_81_160



3

8139 N

